

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СИГНАЛ 2»**

430001, г.Саранск, ул. Строительная 22/А строение 2, тел. 33-31-72
ИНН 1326176509, КПП 132601001, р/с 40702810839010100640

«Отделение 8589 Сбербанка России» г. Саранск,
БИК 048952615, к/с 30101810100000000615

ПРИКАЗ № 1/ТО от 01.01.2023 г.

Установить плату за повторную проверку транспортного средства при техническом осмотре (в течение 20 дней после выявления неисправностей) для физических и юридических лиц.

№ группы	Наименование параметров	Категория ТС			
		M_1; N_1	M_2, M_3; N_2, N_3	O_1 - O_2	O_3 - O_4
I	Тормозные системы	300,00 руб.	400,00 руб.	-	400,00 руб.
II	Рулевое управление	300,00 руб.	300,00 руб.	-	-
III	Внешние световые приборы	100,00 руб.	240,00 руб.	120,00 руб.	120,00 руб.
IV	Стеклоочистители и стеклоомыватели	50,00 руб.	60,00 руб.	-	-
V	Шины и колеса	50,00 руб.	60,00 руб.	-	-
VI	Двигатель и его системы	60,00 руб.	60,00 руб.	-	-
VII	Прочие элементы конструкции: п.п. с 37 по 60-69	50,00 руб.	60,00 руб.	60,00 руб.	100,00 руб.
Общая стоимость платы за повторную проверку не должна превышать стоимость платы при первичной проверке ТС					

Директор

ООО «Сигнал 2»

В.В. Исаев

